



Ficha Técnica • Technical Sheet

Curva • Radiator



Cerdas • Bristle	Cola • Glue	Virola • Ferrule	Cabo • Handle
30% Natural 70% Sintéticas • Synthetic	Epoxy	Níquel • Nickel Plated	Madeira • Wood

Base Aquosa Water Based	Base Solvente Solvent Based	Madeiras Wood	Uso Usage
👍 👍 👍	👍 👍 👍	-	Pro

		Largura • Width (mm)	Altura das Cerdas Bristle Height (mm)	Peso • Weight (g)	Código • Code
Largura • Width (Polegadas • Inches)	1½"	38	50	78	16481
	2"	50	55	98	16482
	2½"	63	55	123	16483

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning

- 1 - Passar a trincha por água antes da primeira utilização. • Rinse the paintbrush in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar a trincha com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the paintbrush with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.